


東日本大震災 消防署所の活動及び被害状況に係る調査票
(死者・行方不明者が発生した太平洋に面した消防本部を対象)

調査日：平成23年 4月13, 22日

消防本部名	亘理地区行政事務組合消防本部	構成職員数	73人
構成市町村	亘理町、山元町	構成署所数	1 消防署 1分署
調査署所名	山元分署	庁舎職員数	

調査対象の消防署所位置



○庁舎全景

庁舎の全景写真 1	庁舎の全景写真 2
東側から見た全景	西側から見た全景

○庁舎周辺の様子

庁舎周辺の写真 1	庁舎周辺の写真 2
庁舎の前を通る国道 6 号・仙台方面	庁舎の前を通る国道 6 号・相馬方面
庁舎の南西側(山元小学校・山元中学校方向)	庁舎の東側(海岸の方向)

○活動の様子

活動の様子 1
緊急消防援助隊の兵庫県隊の車両

○周辺の被害の様子

周辺の被害の様子 1	周辺の被害の様子 2
	
<p>山下駅周辺、山元分署から海側約 2km の地点 山下駅ホームに車がある</p>	<p>坂元地区、瓦礫には「捜索済」の旗が立てられている</p>
	
<p>磯浜漁港、津波により防潮堤・防波堤が破壊されている</p>	<p>高瀬地区：ニュータウン入り口、山元分署から南約 2km</p>

以上