


東日本大震災 消防署所の活動及び被害状況に係る調査票  
(死者・行方不明者が発生した太平洋に面した消防本部を対象)

調査日：平成 23 年 4 月 13 日

消防本部名	気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部	構成職員数	197 名(H22 版全国消防現勢より)
構成市町村	気仙沼市、南三陸町	構成署所数	2 消防署 1 分署 4 出張所
調査庁舎名	気仙沼消防署本吉分署	庁舎職員数	

調査対象の消防署所位置



○庁舎外観

<p>庁舎の全景写真(1)</p>	<p>庁舎の全景写真(2)</p>
<p>分署前の通りから車庫を望む</p>	<p>車庫前</p>

庁舎写真(3)



車庫内の車両

庁舎写真(4)



庁舎側面玄関側

活動の様子(1)



調査出向から帰所した消防車

活動の様子(2)



帰所し入庫する消防車

○庁舎周辺の様子

庁舎周辺の写真 (1)



庁舎前の道路状況

その他、特筆すべき事項

高台に位置するため、特段の被害はなかった。