

東日本大震災 消防署所の活動及び被害状況に係る調査票
 (死者・行方不明者が発生した太平洋に面した消防本部を対象)

調査日：平成 23 年 4 月 13 日

消防本部名	気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部	構成職員数	197 名(H22 版全国消防現勢より)
構成市町村	気仙沼市、南三陸町	構成署所数	2 消防署 1 分署 4 出張所
調査庁舎名	南三陸消防署歌津出張所	庁舎職員数	

調査対象の消防署所位置 (仮庁舎の場合は、被災した庁舎と仮庁舎両方)



○庁舎外観

庁舎の全景(1)



庁舎全景 消防庁舎であったとは思いがたい

庁舎の全景(2)



手前を走る鉄道の橋脚が前面に落下

庁舎写真(3)



周囲の状況から消防庁舎とわかる程度

庁舎写真(4)



庁舎遠景 右前方が海

庁舎周辺の写真(1)



庁舎前の道路 前方が海、右は河川

庁舎周辺の写真(2)



庁舎前の道路 手前が海側

○庁舎周辺の様子

庁舎周辺の写真(1)



庁舎対岸の営業用給油所 計量機人力で営業中

庁舎周辺の写真(2)



給油所構内から出張所を望む

○周辺の被害の様子

周辺の被害の写真(1)	周辺の被害の写真(2)
 <p data-bbox="331 680 560 712">庁舎周辺の被害地</p>	 <p data-bbox="1038 680 1267 712">庁舎周辺の被害地</p>
周辺の被害の写真(3)	周辺の被害の写真(4)
 <p data-bbox="135 1254 756 1285">前方に出張所建物跡、右に給油所、右側が海方向</p>	 <p data-bbox="911 1254 1394 1285">周辺の伊里前湾付近 左後方に出張所</p>

その他、特筆すべき事項

庁舎は損壊し機能しないため、南三陸消防署仮庁舎に移動。国道45号線東浜街道に面するガソリンスタンドは、事務所棟が骨組みを残して崩壊したが、地下タンクが無事だったとみられ、手回しで計量機を作動させ営業中だった。(上記写真参照)

以上