


東日本大震災 消防署所の活動及び被害状況に係る調査票
 (死者・行方不明者が発生した太平洋に面した消防本部を対象)

調査日：平成 23 年 4 月 13 日

消防本部名	気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部	構成職員数	197 名(H22 版全国消防現勢より)
構成市町村	気仙沼市、南三陸町	構成署所数	2 消防署 1 分署 4 出張所
調査庁舎名	気仙沼消防署南町出張所	庁舎職員数	

調査対象の消防署所位置 (仮庁舎の場合は、被災した庁舎と仮庁舎両方)



南出張所は本署 (気仙沼消防署) に移動

○庁舎外観

庁舎の全景写真(1)



建物は残っているが、機能不能のため移転している

庁舎の全景写真(2)



裏側からみた庁舎背面 津波が通り抜けたか

庁舎写真(3)



庁舎側面と隣家

庁舎写真(4)



庁舎前面

○庁舎周辺の様子

庁舎周辺の写真(1)



出張所前の通りを南側から望む

庁舎周辺の写真(2)



出張所前の通りを北側から望む 左方向が港

庁舎周辺の写真 (3)



出張所を東側から望む 手前が海側

庁舎周辺の写真 (4)



出張所裏側 手前は山側

○周辺の被害の様子

周辺の被害の様子(1)	周辺の被害の様子(2)
 <p data-bbox="209 725 687 761">付近の道路 瓦礫は片付けられている</p>	 <p data-bbox="991 725 1326 761">瓦礫の残った付近の市街地</p>
周辺の被害の様子(3)	周辺の被害の様子(4)
 <p data-bbox="296 1352 600 1388">消防出張所付近の市街地</p>	 <p data-bbox="991 1352 1326 1388">付近の市街地。海水が残る</p>

その他、特筆すべき事項

南町出張所は津波により被害を受けたため、気仙沼市防災センター（気仙沼消防署）へ移動。車両、職員には被害はなかった。

以上