

東日本大震災 写真報告【いわき市・茨城県北部】

2011. 4. 7~8

【福島県いわき市役所周辺】(4月7日 AM)



いわき市役所



いわき市役所の1階ロビー内



災害対策本部が置かれた文化センター
(市役所から徒歩1~2分)



文化センターの1階ロビー内



災害対策本部室前の様子(文化センター4階)



災害対策本部室内の様子

【いわき市消防本部周辺】(4月7日 AM)



いわき市消防本部



いわき市消防本部内の様子
(3/31 まで災害対策本部が置かれていた)



駐車場にあった自衛隊車両
(消防本部を活動拠点としていた)



東京消防庁の消防車両の様子
(福島第一原発への放水活動用車両)

【いわき市消防本部四倉分署付近】(4月7日 PM)



いわき市消防本部四倉分署(海の近くにあり、津波で被害を受けたため、調査時点では庁舎は使用していない)



四倉分署周辺の被害状況

【いわき市豊間地区】(4月7日PM)



豊間地区の被害

(市内では一番被害の大きかった地区とのこと)



豊間地区の被害

【いわき市消防本部江名分遣所】(4月7日PM)



いわき市消防本部江名分遣所(海の近くにあり、津波で被害を受けたため、調査時点では庁舎は使用していない)



江名分遣所周辺にあったがれき置き場

【いわき市消防本部常磐消防署】(4月7日PM)



いわき市消防本部常磐消防署(内陸にあるが、液状化で被害を受けた。調査時点では庁舎は使用していた)



車庫と駐車場の間を土のうで埋めている様子(液状化により駐車場が地盤沈下したため)

【北茨城市役所】(4月8日AM)



北茨城市役所(全景)



北茨城市役所玄関に貼られた応急危険度判定(使用可能)



北茨城市役所玄関前の様子



北茨城市災害対策本部前の様子

【大津港周辺(北茨城市内)】(4月8日AM)



大津港の被害の様子



大津港周辺の住家被害の様子

【北茨城市消防本部】(4月8日 AM)



北茨城市消防本部(外観)




北茨城市消防本部に貼られた応急危険度判定(要注意)

【高萩市役所】(4月8日 AM)



高萩市役所本庁舎(昭和33年建築)

(地震により建物が破損し崩壊の恐れがあり庁舎が使用不能)



高萩市役所玄関に貼られた応急危険度判定(危険)と掲示

【高萩市役所仮庁舎(高萩市総合福祉センター)】(4月8日 AM)



高萩市総合福祉センター



高萩市総合福祉センター玄関と玄関に張られた掲示の様子

【高萩市役所仮庁舎（高萩市総合福祉センター）（4月8日 AM）】



高萩市役所仮庁舎入口付近の総合案内



高萩市役所仮庁舎入口付近の様子

【高萩市役所総務課仮庁舎（リーベロたかはぎ）（4月8日 AM）】



リーベロたかはぎ正面入口



リーベロたかはぎ玄関の様子



リーベロたかはぎ多目的ホール入口
(総務課仮執務室入口)



総務課がある多目的ホール内の様子
(総務課手前が市長室)

【日上市役所】(4月8日PM)



日上市役所(全景)



日上市役所玄関付近の被害の様子



市役所北側駐車場付近に設けられた被災者相談窓口



安全対策課防災対策室の執務の様子

【日上市消防本部(日上市災害対策本部)】(4月8日PM)



日上市消防本部玄関(日上市災害対策本部設置場所)



日上市災害対策本部前の様子(消防本部3階会議室)

【大洗町役場】 (4月8日PM)



大洗町役場(全景)



大洗町役場入口すぐ脇に設けられた相談窓口

【大洗町消防本部】 (4月8日PM)



大洗町消防本部(全景)



大洗町消防本部正面玄関

【大洗港周辺 (大洗サンビーチ・大洗海浜公園)】 (4月8日PM)



大洗港付近の海岸に集積されたがれき



大洗港付近に設置された電話ボックスが浸水した痕跡