

# 東日本大震災写真報告（長野県栄村）

2011. 5. 2 (2011. 4. 8 調査)



日本最高積雪地点を示す標柱 (JR 森宮野原駅)  
\*S20.2.12 に 7.85m



雪崩対策防護柵 (青倉地区)  
\*S36.2.16 に 11 名が犠牲




倒壊した公民館 (青倉地区)



青倉地区の様子



大きく傾いた住宅 (青倉地区)



被災した住宅内 (青倉地区)



大きくずれた橋 (青倉地区)



LP ガス検査済みの貼り紙 (青倉地区)



崩落した鉄道路床の復旧工事 (JR 飯山線横倉付近)




駅の復旧工事 (JR 森宮野原駅)



天井の部材が大量に落下した学校体育館



左写真の天井



斜面崩落現場



流れ下った土石流 (トマトの里付近)



真横まで土石流が迫った宿泊観光施設  
(トマトの里)



ちぎれたワイヤーロープ (トマトの里付近)



土石流センサー (トマトの里付近)



注意を呼びかける看板(後方の地区は避難指示)



注意を呼びかける看板(トマトの里付近)



仮設の水道管(役場付近)




下水道救援車(役場付近)



給水タンク(非飲用)



応急危険度判定結果を示す赤い貼り紙  
(左 2 枚には趣旨の説明書が張られている)



り災証明のための調査済み証  
(左写真左端の貼り紙)



役場玄関付近



役場庁舎内



手書きの避難所広報紙(役場内)



仮設トイレ(男性用・女性用)(役場外)



役場内の避難所



避難者のための生活用品(役場内)



ゴミ置き場(役場内)



電子レンジ・ポット・特設公衆電話(役場内)



ボランティアセンターが置かれている JR 森宮野原駅



ボランティアセンター「結い」入口 (2階)



ボランティアセンター内の様子 1



ボランティアセンター内の様子 2

日	活動の件数	ボランティア数	外中計
3/8		214	16
3/9		45	15
3/10	35	60	15
3/11	30	85	21
3/12	16	40	25
3/13	15	57	28
3/14	23	75	35
3/15	15	38	32
3/16	12	2	15
3/17	2	21	49
3/18	17	18	26
3/19	12	14	35
3/20	8	2	11
3/21	9	10	23
3/22	7	9	5
3/23	14	15	51
3/24	11	14	66
3/25	2	3	21

ボランティア活動日別実績表




今後の支援のあり方を検討した記録




戸別受信機 (ボランティアセンター内)




移動系無線 (ボランティアセンター内)



役場やボランティアセンターに張り出されていた手書きの避難所広報紙 1



役場やボランティアセンターに張り出されていた手書きの避難所広報紙 2



役場やボランティアセンターに張り出されていた手書きの避難所広報紙 3