

# 東日本大震災 写真報告【浦安市】

2011. 3. 20、4. 2

## 【東京ディズニーランド付近】(3月20日)



駐車場(砂が噴き出た跡)



付近のホテル前の道路



付近の道路(電柱が傾く)



付近の歩道

## 【富岡交番】(3月20日)



富岡交番(液状化による水が出た跡)



富岡交番前の歩道

**【浦安市災害対策本部】(3月20日)**



浦安市災害対策本部(浦安市文化会館に設置)



災害対策本部専用駐車場(文化会館前)

**【舞浜駅付近】(4月2日)**



舞浜駅ロータリーの被害



舞浜駅構内にある階段の被害

**【今川地区】(4月2日)**



浦安消防署今川出張所



出張所わきの階段の段差



玄関と道路の間が大きな段差に



車を出すのが困難な状態に



道路と右手の住家が大きな段差に



給水用の水道(各所に配置)

**【高洲地区】(4月2日)**



マンホールが液状化で浮き上がった跡



仮設トイレ