


# 平成25年台風第26号による被害 写真報告

2013. 10. 23

【東京都大島町】(10月23日)

## <位置図>



<写真① (大島町役場)>



町役場全景



災害対策本部室(2階総務課の奥)



マスコミ関係者(2階総務課カウンターの向かい)



役場職員の執務状況(2階総務課付近)

<写真② (元町神達地区被害現場)>



土石流現場の山肌



家屋や車が破壊された様子





電柱や樹木が傾いている様子



ビニールハウスが破壊された様子

<写真③ (元町三丁目地区被害現場) >



車と塀が破壊された様子



住宅街への土砂の流入



通行止め



自衛隊による搜索活動



<写真④ (元町二丁目被害現場)>



都道 208 号(町役場前道路)の状況  
(役場から 100m 程度離れた所)



都道 208 号からの大金沢流路の状況



通り沿いに残る土砂



海側の土砂の状況(海側でも捜索活動を実施)

<写真⑤ (岡田港)>



岡田港の乗船場及び駐車場



島外に避難する方が乗船する様子