
平成 25 年 8 月 9 日からの東北地方を中心とする大雨による被害 写真報告

2013. 8. 12~13

【秋田県仙北市】(8月12日)

<位置図>



<写真①(仙北市役所)>



仙北市役所田沢湖庁舎(外観)



災害対策本部室入口(3階会議室)



災害対策本部室内の状況



記者会見場(本部室向かいの会議室)

<写真②(先達地区被害現場)>





住宅被害(右上写真の右側)



土砂崩れ現場



自衛隊の重機車両

【岩手県花巻市】(8月13日)

<位置図>



<写真(大迫町被害現場)>



被害住家の状況(土砂崩れ現場の上方から)



土砂流入の状況