

名 称 所 在	用 途 (令別表)	発 生 日 時 等	構 造 ・ 階 層 面 積	焼 損 程 度 (焼 損 面 積) 延 面 積	死 傷 者
香流精神病院 愛知県守山市	病 院 (6)イ	昭和35年10月29日	防火 Ⅰ	㊦・半・部・小	死者 5名 傷者 0名
		出火0時54分ころ 覚知時分 覚知別 鎮火時分	建 429m ² 延 429m ²	429m ² (100%)	

I 火災概要							
① 概 要	この火災は防火造平家建の第6病棟洗面所付近から出火し全焼したもので、精神病患者特有の異常行動と、病院側の避難誘導に適切性を欠き、患者5名が焼死するという惨事になった。						
② 階 別 状 況	階	床面積 m ²	焼損床面積 m ²	用途(売場)	在館者	死者	避難設備等 消防用設備等
	①	429	429	病室 (第5・6病棟)	患者 74 職員 2	5	なし ㊦ 12本
	合計	429	429		76	5	
	③ 出 火 場 所	(階, 室, 部位, 可燃物状況, 居室・非居室, 在・不在) 第6病棟中央の洗面所付近から出火 ○洗面所は壁が板のタイコ張り, 天井は合板で造られていた。				④ 出 火 原 因	不明



⑤ 火 災 の 延 焼 経 路 等	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">(出火部位) 洗面所付近</div> <div style="text-align: center;">(出火室の拡大) 木造間仕切り壁及び天井に燃え移り拡大する</div> <div style="text-align: center;">(他室への拡大) 天井裏に燃え移り各病室へと延焼拡大した</div> </div>	
	<p>第6病棟の中央の洗面所付近からの火災は木造間仕切り壁がタイコ張りであったため、その空間を上昇し、天井及び天井裏に延焼して各病室へ拡大していった。又、天井裏に防火壁があったことから一時燃焼速度は緩慢となったが、やがて突破され、第5、第6病棟を全焼した。</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 延焼拡大した主な理由 <ul style="list-style-type: none"> ○ 建物構造が木造モルタル塗りで、タイコ張りの構造であったことから火の廻りが非常に早かった。 ○ 患者の避難誘導に傾注したため、初期消火が全くなされなかった。 ○ 煙の伝播経路 <ul style="list-style-type: none"> 煙は延焼拡大に伴い小屋裏を伝播し各病室へと充満していった。 		
II 火災建物概要		
① 建築	着工・竣工又は主たる改築等 (不明)昭和 年 月 日 ()昭和 年 月 日	
管 理 状 況	② 縦 穴 の 状 況	③ 防 火 管 理 状 況
	階 段 <input type="checkbox"/> ダクトスペース <input type="checkbox"/> エレベーター <input type="checkbox"/> パイプシャフト <input type="checkbox"/> エスカレータ <input type="checkbox"/> その他() <input type="checkbox"/> 特記なし	<ul style="list-style-type: none"> ○ 消防計画を作成し、それにもとづく避難訓練を実施しているなど火災時における措置等について心掛けていたが実行性があまりなかった。 ○ 夜間宿直者として常時8～9名を配置していたが、各病棟からみると男女各1名の割合でしかなかった。
管 理 状 況	④ 防 火 区 画 等	⑤ 消 防 用 設 備 等
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 各病棟接続部分の屋根裏に防火壁が設けられていた 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 消火器しか設置されておらず、消火設備の増強、非常警報設備の設置などを指導されていたが改善されていなかった。

III 火災後の行動						
① 発見状況	<p>○発見者 (宿直看護婦) ○発見の動機 (火炎を発見する) ○発見後の行動 (他の看護人に知らせる)</p> <hr/> <p>午前2時頃当直看護婦が第6病棟中央の洗面所付近から炎が出ているのを発見し、直ちに他の看護人を呼集し、患者の避難誘導にあたった。</p>					
② 通報状況	<p>通報 した <input type="checkbox"/> () 発見後約()分 しない <input type="checkbox"/></p> <hr/> <p>資料不足のため不明</p>					
③ 初期消火状況	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center; vertical-align: middle;">消火した</td> <td style="width: 35%;"> 成功 <input type="checkbox"/> 失敗 <input type="checkbox"/> ○消火時期 <input type="checkbox"/> ○消火困難性 <input type="checkbox"/> ○消火方法 <input type="checkbox"/> </td> <td rowspan="2" style="width: 50%; vertical-align: top;"> (理由又は状況) 火災の発見時はすでに火炎が拡大しており、又、看護人等の職員は患者の避難誘導に精一杯であったため、初期消火活動は全くなされなかった。 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">消火しない</td> <td> ○消火時期 <input checked="" type="checkbox"/> ○消火困難性 <input type="checkbox"/> ○消火方法 <input type="checkbox"/> ○その他 <input checked="" type="checkbox"/> </td> </tr> </table>	消火した	成功 <input type="checkbox"/> 失敗 <input type="checkbox"/> ○消火時期 <input type="checkbox"/> ○消火困難性 <input type="checkbox"/> ○消火方法 <input type="checkbox"/>	(理由又は状況) 火災の発見時はすでに火炎が拡大しており、又、看護人等の職員は患者の避難誘導に精一杯であったため、初期消火活動は全くなされなかった。	消火しない	○消火時期 <input checked="" type="checkbox"/> ○消火困難性 <input type="checkbox"/> ○消火方法 <input type="checkbox"/> ○その他 <input checked="" type="checkbox"/>
消火した	成功 <input type="checkbox"/> 失敗 <input type="checkbox"/> ○消火時期 <input type="checkbox"/> ○消火困難性 <input type="checkbox"/> ○消火方法 <input type="checkbox"/>	(理由又は状況) 火災の発見時はすでに火炎が拡大しており、又、看護人等の職員は患者の避難誘導に精一杯であったため、初期消火活動は全くなされなかった。				
消火しない	○消火時期 <input checked="" type="checkbox"/> ○消火困難性 <input type="checkbox"/> ○消火方法 <input type="checkbox"/> ○その他 <input checked="" type="checkbox"/>					
④ 消火活動概要	<p>(消防上の支障・困難性等) 資料不足のため不明</p>					

	避 難 方 法	避 難 上 支 障 事 項										
⑤ 避 難 状 況	<ul style="list-style-type: none"> ○階段を利用 <input type="checkbox"/> (人) ○エレベーター, エスカレータ利用 <input type="checkbox"/> (人) ○避難器具を利用 <input type="checkbox"/> (人) ○窓, 開口部から直接地上へ <input type="checkbox"/> (人) ○救 助 <input type="checkbox"/> (人) ○その他(救出, 誘導) <input checked="" type="checkbox"/> (69人) 	<ul style="list-style-type: none"> ○無 窓 <input type="checkbox"/> ○開口部の格子等 <input checked="" type="checkbox"/> ○非常口(出入口)等の施錠 <input checked="" type="checkbox"/> ○警報設備 <input type="checkbox"/> (管理不良, 機能不良, 未設置) ○停 電 <input type="checkbox"/> ○その他 <input checked="" type="checkbox"/> (異常行動) 										
	<p>○看護人等は他の病棟に1名残して, 火点病棟の患者の避難誘導に全員であたり, 各出入口及び非常口を開放して屋外広場に誘導した。(非常口の錠は, 看護人全員が所持しており, 火災認知と同時に非常口を開放している)</p> <p>○精神病患者であるため, 火煙を見て異常行動を起こす者が多く, 看護人の避難指示に従わず, 病室へ引き返すなど大混乱となり, これらを統制するのに精一杯であった。</p>											
⑥ 死 者 の 状 況	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">健康人 名</td> <td style="width: 50%;">避難上支障となった事項</td> </tr> <tr> <td>(泥酔者 名)</td> <td rowspan="5"> <ul style="list-style-type: none"> ○無 窓 <input type="checkbox"/> ○開口部の格子等 <input checked="" type="checkbox"/> ○非常口(出入口)等の施錠 <input checked="" type="checkbox"/> ○警報設備 <input type="checkbox"/> (管理不良, 機能不良, 未設置) ○停 電 <input type="checkbox"/> ○その他 <input checked="" type="checkbox"/> </td> </tr> <tr> <td>要保護者 5名</td> </tr> <tr> <td>乳幼児 名</td> </tr> <tr> <td>高齢者 名</td> </tr> <tr> <td>身体不自由者 名</td> </tr> <tr> <td>病人 名</td> <td></td> </tr> </table>	健康人 名	避難上支障となった事項	(泥酔者 名)	<ul style="list-style-type: none"> ○無 窓 <input type="checkbox"/> ○開口部の格子等 <input checked="" type="checkbox"/> ○非常口(出入口)等の施錠 <input checked="" type="checkbox"/> ○警報設備 <input type="checkbox"/> (管理不良, 機能不良, 未設置) ○停 電 <input type="checkbox"/> ○その他 <input checked="" type="checkbox"/> 	要保護者 5名	乳幼児 名	高齢者 名	身体不自由者 名	病人 名		
	健康人 名	避難上支障となった事項										
(泥酔者 名)	<ul style="list-style-type: none"> ○無 窓 <input type="checkbox"/> ○開口部の格子等 <input checked="" type="checkbox"/> ○非常口(出入口)等の施錠 <input checked="" type="checkbox"/> ○警報設備 <input type="checkbox"/> (管理不良, 機能不良, 未設置) ○停 電 <input type="checkbox"/> ○その他 <input checked="" type="checkbox"/> 											
要保護者 5名												
乳幼児 名												
高齢者 名												
身体不自由者 名												
病人 名												
資料不足のため不明												
IV 問題点・教訓等												
<p>1. 消防計画にもとづき, 火災時の各任務分担を定め, 訓練も実施していたが, 患者に対して少人数の宿直者では, 重症の精神病患者の統制と避難誘導に不十分であった。</p> <p>2. 精神病患者であるため, 火煙等を見て異常行動に出る者も多く, 看護人の知らぬ間に寝具に潜り込んでいる者等も見られた。</p>												

※性別は不明(一応男性として処理)

病院搬送後死亡



第五, 六病棟

第二, 三病棟