

平成 21 年台風第 9 号による災害 写真報告

2009. 8. 14

【兵庫県佐用町】 ■町内被災状況 (8 月 13 日 AM)



市街地の被災状況



災害ゴミ(使用できなくなった量)



災害ゴミ(使用できなくなったピアノ)



民家内の被災状況



民家内の被災状況



消毒用の石灰



アンダーパスの浸水(左は車がひっくり返った様子)



線路の被災状況(JR 姫新線)



佐用大橋が一部崩落した様子



崩落現場の様子

■佐用町役場 (8月13日 AM)



佐用町役場(役場前が駐車場)



役場駐車場内の泥と車の様子



正面玄関



正面玄関前の様子



役場内の様子(正面玄関をすぐ入ったところ)



役場内の様子(正面玄関入って左側)




役場内の様子(1階トイレ付近、壁の汚れは浸水した跡)



佐用町災害対策本部(2階)



本部入り口付近のホワイトボード



報道機関控室の案内

■佐用町役場第二庁舎など（役場裏側）（8月13日AM）



佐用町役場第二庁舎正面玄関



報道機関控室(2階)



救援物資集積所(勤労者体育センター)




仮設トイレ(右下のペットボトルは手洗い用の水)

■佐用駅 (8月13日 AM)



佐用駅(道路を挟んで役場の向かい側)



JR 姫新線運行状況の案内



代行バス乗り場の案内



報道機関の車両(佐用駅前)

■関係機関の応援活動 (8月13日 AM)



給水(神戸市)



災害廃棄物の処理(神戸市)



日赤の災害救援車両



自衛隊の災害救援車両

■避難所（ふれあい町民プール）（8月13日AM）



避難所（ふれあい町民プール）



避難所受付



救護所



使用済み軍手入れ

■ボランティアセンター (8月13日 PM)



佐用町災害ボランティアセンターの掲示と受付
(南光保健福祉センター)



送迎受付及び活動用資器材受渡場所



泥落とし用スペース(緑の容器に泥落とし用の水あり)



うがい場所(砂塵が舞っているため)