

平成 22 年 (2010 年) 梅雨期における大雨災害 写真報告 【第 1 報】


2010. 7. 20

【山口県山陽小野田市】

■ 厚狭駅 (7 月 17 日 (土) AM)



厚狭駅配電室扉前に積み上げられた土嚢



美祢線の運転見合わせを知らせるチラシ



美祢線の運転見合わせを知らせる看板



断水のためトイレ使用禁止の張り紙



仮設トイレ



臨時に設置された手洗い場

■ 厚狭駅周辺 (7月17日(土) AM)



厚狭駅周辺の被害の様子



厚狭駅周辺の被害の様子



商店の被害の様子



住家の浸水の痕跡



積み上げられた災害ゴミ



積み上げられた災害ゴミ

■ 厚狭駅周辺 (7月17日(土) AM)



浸水した痕跡を物語る水溜り



流されたと思われる鉄道基礎の砕石と補修されたと思われる新しい基礎の砕石



橋脚に引っ掛かっている漂流物



積み上げられた災害ゴミ



積み上げられた災害ゴミ



土砂の撤去作業の様子

■ 厚狭駅周辺 (7月17日(土) AM)



水に浸かった地下道



浸水している地下道



被害を受けた橋梁



被害を受けた橋梁への立入制限と補修の様子



被害を受けた浄水場



被害を受けた浄水場

■ 厚狭駅周辺 (7月17日(土) AM)



水害によって干上がった浄水池



線路にゴミが散乱している美祢線



線路にゴミが散乱している美祢線

【岐阜県可児市】

■ 可児市土田の車両水没、流出現場（7月17日（土）PM）



取材を行っている報道車両



並べられた被害車両



被害を受けた車両の様子



被害を受けた車両の様子



散水車の作業の様子



散水車の作業の様子

■ 可児市土田の車両水没、流出現場（7月17日（土）PM）



立ち入り制限を示す看板



犠牲者が発生した鉄道下のアンダーパス

【岐阜県八百津町】

■ 八百津町野上の土砂崩れ現場 (7月17日(土)PM)



崩れた裏山の様子



崩れた裏山の様子



土砂と水が残る土砂災害現場



土砂と水が残る土砂災害現場



土砂災害を受けた住家