

# 平成 22 年（2010 年）梅雨期における大雨災害 写真報告【第 2 報】

2010. 7. 21

## 【広島県呉市】（7 月 19 日 AM）



土砂災害現場(安浦町中央ハイツ内)



住宅街に土砂が流れた様子



住宅に流入した土砂



土砂が流入した玄関

## 【広島県竹原市】（7 月 19 日 PM）



車両通行止め(道路陥没による)



呉線内土砂崩れ(吉名駅～安芸津駅間)

**【広島県世羅町】(7月19日PM)**



世羅町災害対策本部室内の様子



土砂災害現場

**【広島県庄原市(災害対策本部等)】(7月20日AM)**



庄原市災害対策本部の掲示



本部室内の様子



本部長・副本部長席



プレスルーム(本部室隣)



被災相談窓口(市役所1階ロビー)



避難場所(西城公民館)

**【広島県庄原市(西城町内被災現場)】(7月20日AM)**



土砂災害現場(被害現場から山側を撮影)



土石流が流れ出した様子



土砂が流入した住宅



土石流により壊れた住宅



土石流により壊れた車



災害ゴミの処理(右下は畳)

**【島根県松江市】(7月20日PM)**



土砂災害現場(鹿島町内)



大きな岩の落下により倒壊した住宅