

平成 23 年 (2011 年) 台風 12 号による被害 写真報告【第 1 報】

2011. 9. 16

【和歌山県新宮市】(9 月 12 日 PM)

<位置図>



<写真>



①新宮市役所(外観)



②新宮市災害対策本部(市長室)



③高田地区への通行制限箇所
(通行許可書がないと先に行けない)



④高田地区の川沿いの道路



⑤高田地区にある橋の欄干



⑥高田地区の住家被害



⑦高田地区の住家被害(内部)



⑧高田地区の避難所(高田交流センター)



③ マスコミ待機スペース(総務課前のスペース)



④ 災害対策本部室前(関係者以外立入禁止の掲示)



⑤ 通行規制を知らせる看板



⑥ 通行規制時間



⑦ 市野々小学校校門



⑧ 校内のプールにも土砂が堆積



⑨小学校 1 階教室の被害



⑩小学校 2、3 階は避難所になっている



⑪車両通行止めの看板(市野々地区)



⑫通行止め先の重機作業の様子(市野々地区)



⑬井関地区の被害の様子



⑭警察車両も被災(井関地区)



⑮県道 43 号線の道路陥没(井関地区)



⑯現地災害対策本部井関出張所(井関保育園)



⑰那智川を渡る県道 43 号線の橋(井関地区)



⑱那智川の下流を見た様子(井関地区)



⑲那智大社に設置されている雨量計



⑳雨量計測器(那智大社)



㊦那智大社の被害の様子 1



㊦那智大社の被害の様子 2



㊦那智大社の被害の様子 3



㊦那智大社の被害の様子 4



㊦那智大社の被害の様子 5



㊦巫女さんも土砂撤去の作業

【和歌山県田辺市】(9月13日PM)

<位置図>



<写真>



①田辺市役所(外観)



②田辺市災害対策本部(防災対策室内)



③伏菟野地区の土砂崩れ(全景)




④土砂崩れにより潰れた住家



⑤土砂崩れにより潰れた住家



⑥土砂崩れにより潰れた住家



⑦土砂崩れにより壊れたバイク



⑧伏菟野地区の避難所(伏菟野小学校)