

平成 24 年（2012 年）九州北部豪雨災害 写真報告【第 1 報】

2012. 7. 20（金）

【熊本県阿蘇市】（7 月 15 日）

<位置図>



<写真①（阿蘇市役所）>



阿蘇市役所(外観)



市役所前の駐車場



市役所裏手の空地(自衛隊の宿营地)



市役所隣にある一の宮町保健センター(避難所)



災害対策本部室前(市役所2階)



防災担当課の執務状況(市役所2階、本部室近く)



防災担当課内の掲示物



報道関係者待機スペース(市役所1階)

<写真②（阿蘇市一の宮町三野）>



崖崩れによる県道 11 号線の通行止め箇所



通行止め箇所で交通整理を行う消防団員



水路に散乱した瓦礫と田んぼに堆積した泥土



崖崩れにより崩落した県道 11 号線の道路



崖崩れにより被災した住家



土砂が堆積した住家とひしゃげたガードレール

<写真③（阿蘇市一の宮町手野）>



崖崩れの痕跡と復旧作業中のバックホウ



道路や田んぼに堆積した瓦礫



崖崩れ近くの被災したビニールハウス



近隣に集結していた自衛隊

<写真④（阿蘇市一の宮町坂梨）>



崖崩れの様子(下からの全景)



崩れた土砂が堆積した住家と復旧作業の様子
(手前の倒れた冷蔵庫には生鮮食品があった)



現場の視察に来ていた建設業協会のメンバー



道路に溜まった土砂を片付けている様子



土砂に埋まった自家用車を救出している様子



土砂が堆積した住家の様子



土砂運搬用のトラックとクレーン作業中のトラック



土砂を取り除く作業を行う住民や消防団員



被災現場でインタビューを行っている報道関係者



国道 57 号線の坂梨交差点の通行止め箇所

<写真⑤（阿蘇市三久保）>



崖崩れにより被害を受けた住家の様子



崖崩れ現場の活動(上から見た様子)



捜索活動現場の様子(重機搬入のための敷き鉄板)



捜索活動の様子を見守る建設作業員



捜索活動の様子（全景）



捜索活動の様子（ズーム）



現場の様子を撮影している報道関係者



九州救助犬協会のメンバーと救助犬



崖崩れ近くの飲食店（災害のため臨時休業を知らせる貼り紙）

【熊本県南阿蘇村】(7月15日)

<位置図>



<写真① (南阿蘇村役場)>



南阿蘇村役場(外観)



南阿蘇村役場(入口付近)



災害対策本部執務状況(防災担当課執務場所)



防災担当課前のホワイトボード・黒板等

<写真②（南阿蘇村立野）>



被害現場付近の道路(山肌の中腹付近)



土砂崩れ現場(中腹から上を見た状況)



土砂崩れ現場(中腹付近)



土砂崩れ現場(下から見た状況)



土砂崩れで塞がった線路(豊肥本線)



土砂崩れで破壊された住家




前述の土砂崩れ現場から数百m離れた別の土砂崩れ現場
(こちらは被害無し)



土砂崩れの防止柵により住家倒壊せず

【熊本県熊本市】(7月16日)

<位置図>



<写真① (熊本市北区龍田陣内)>



泥に覆われた道路



泥や災害ごみの状況



倒壊した住家



土砂が流入した住家



泥にまみれて放置された車



地区内の公園に設置されたボランティアセンター現地指揮所



給水車



普段の白川の様子(左手が被害現場)