平成 24 年(2012 年)7 月 3 日からの梅雨前線による大雨災害　写真報告

2012.07.13

【大分県中津市】（7 月 6 日（金）AM）

災害対策本部室として使用された総務課室内
（中津市役所）

被害状況を記したホワイトボード
（中津市役所）

浸水被害で出たゴミをかたづける社員たち
（中津市内）

氾濫した山国川
（中津市本耶馬渓）

浸水した家屋とゴミをかたづける人々
（中津市本耶馬渓町）

浸水した痕跡
（中津市本耶馬渓町）

行方不明者の捜索を行っている県警察と消防団
（中津市耶馬渓町）

山国川の氾濫によりひしゃげたガードレール
（中津市耶馬渓町）

浸水による被害に遭ったやばの駅
（中津市耶馬渓町）

積まれた災害ゴミ
（中津市耶馬渓町）

橋が流されたメイプル耶馬サイクリングロード
（中津市耶馬渓町）

川に流された橋梁
（中津市耶馬渓町）

現地災害対策本部が置かれている耶馬渓支所
（中津市耶馬渓町）

全面通行止めとなった県道 43 号線
（玖珠郡玖珠町）

倒木による通行止め箇所
（玖珠郡玖珠町）

土砂崩れ現場
（玖珠郡玖珠町古後）

被災した電線
（玖珠郡玖珠町古後）

川の氾濫により崩壊した川縁
（中津市山国町）

【大分県日田市】（7 月 6 日（金）PM）

日田市役所（外観）

総合窓口における災害問い合わせ対応

防災・危機管理室内の執務の様子



廊下に置かれたホワイトボード

災害対策本部室入口

災害対策本部室内の様子（前側）

災害対策本部室内の様子（後側）



庁舎４階案内板

り災証明書の受付窓口

庁舎倉庫に積まれた消石灰

花月川の様子（日田林高等学校付近）

浸水した後の片付けの様子

家屋の被害（有田川）

家屋の被害（有田川）

県道 407 号線入口の車両通行規制

田んぼに溜まった泥土

被災した護岸工事の様子（有田川）

橋の欄干付近に積まれた漂流ゴミ