

3. 栄村の概要

栄村は、長野県の最北端に位置し、東西 19.1km、南北 33.7km、周囲 106.0km におよび、271.5km² の広大な面積を有している。また、その 92.8% を山林原野が占めている、山間地域の村落である。

栄村の位置は図 3-2、人口及び世帯数（平成 23 年 10 月 1 日現在）は、以下のとおりである。

- ・人口：2,279 人（男：1,073 人、女：1,206 人）
- ・世帯数：915 世帯
- ・高齢化率：45.1%



図 3-2 栄村位置図（出典：栄村ホームページ）



写真 3-1 栄村役場最寄りの JR 森宮野原駅前
（昭和 20 年 2 月 12 日に日本最高積雪 7.85m を記録）

4. 長野県北部地震（栄村大震災）における栄村の被害状況

長野県北部地震における栄村の人的及び住家の被害状況は、表 3-1 のとおりである。

なお栄村では、地震による直接的な死者は出なかったが、震災から約 5 カ月たった 8 月 11 日に、避難生活で生じたストレスや過労が原因で亡くなったと判断された 3 名の村民（男性 1 名、女性 2 名）を、同地震による「災害関連死」と認定した。



写真 3-2 村内の橋梁被害（青倉地区）

表 3-1 長野県北部地震における栄村の被害状況（人的及び住家）

（平成 23 年 8 月 20 日現在）

人的被害	死者（震災関連死：8/11 認定）	3 人
	負傷者（軽傷）	10 人
住家の被害	全壊	33 棟
		33 世帯
		70 人
	半壊	169 棟
		172 世帯
		436 人
	一部損壊	486 棟
		515 世帯
		1,307 人
非住家の被害（全壊・半壊）		290 棟（156 棟・134 棟）

（出典）栄村ホームページ



写真 3-3 村内の住家被害の様子



写真 3-4 東部小学校（平成 23 年 3 月閉鎖）体育館の被害の様子