


平成19年(2007年)能登半島地震災害 写真報告(速報)

【3月26日】


輪島市中心部





輪島市門前付近










【3月27日】

七尾市





穴水町





輪島市中心部



輪島市門前付近





