


火災・事故防止に資する防災情報提供シート

防災情報の種類： **火災**, 爆発, 漏洩, その他 | No. 010009007

件名：ガソリン入りポリ容器の漏えいによる運搬中の火災

【事象概要】

危険物運搬車両（ミニローリー）の荷台に顧客から頼まれたガソリンをポリ容器に詰めて、さらに密栓を怠ったまま荷台に載せた。そのまま運行していたため、はずみでガソリンが漏えいし、車両のエンジン室へ流入してしまい火災を引き起こしたものの。



【事象の原因】

荷台に積載されたポリ容器のふたのすき間からガソリンが漏れて、荷台から荷台下部エンジン部にかかり、発生したガソリンベーパーがオルタネーターの火花に引火して火災となったもの。

【再発防止対策】

- (1) 危険物の運搬容器は基準に適合したものを使用する。（10ℓを超えるプラスチック容器にガソリンを詰め替えることは認められない。）
- (2) 運搬する場合は容器のふたをしっかりと締め、転倒しないように確実に固定する。
- (3) 運搬基準の周知、保安教育の徹底を図る。