

火災・事故防止に資する防災情報提供シート

防災情報の種類：火災, 爆発, 漏洩, その他

No. 010009024

件名：塗装作業中の照明器具破損による火災

【事象概要】

塗装作業を行っていたところ、照明用すずらん灯が割れ、塗料に引火したものの。



【事象の原因】

1. 引火性のある塗料を扱う作業であったが、防爆型照明器具が使用されていなかった。

【再発防止対策】

1. 防爆型照明の使用

(危険物を扱うなど可燃性蒸気の滞留するおそれのある場合は、防爆型機器を使用する。)