


# 火災・事故防止に資する防災情報提供シート

防災情報の種類：火災, 爆発, **漏洩**, その他 | No. 030009005

件名：マンホールのふた閉鎖不良による漏洩

## 【事象概要】

移動タンク貯蔵所のタンク上部の保護枠内に溜まった廃油が路面に約 50ℓ 流出したものの。



## 【事象の原因】

移動タンク貯蔵所で廃油を荷積みした際に、注入口のふたを完全に閉めず、更に移送の開始前に実施すべきふたの閉鎖確認を怠ってしまった。それにより、移送中の揺れに伴い、注入口から防護枠内に流出して溜まった廃油が、路面に漏えいしたものの。

## 【再発防止対策】

- (1) 注入口のふたや付属配管の弁等の閉鎖及び運行前点検を確実に行う。
- (2) 移動タンク貯蔵所の事故は社会的影響が大きいことを理解し、移送中は安全運行に努める。
- (3) イエローカードの携行、活用を図る。