

火災・事故防止に資する防災情報提供シート

防災情報の種類：火災,爆発,漏洩,その他 No. 030811006

件名：荷降ろし中に台車が動き、ペール缶が落下変形し、液漏れした

【事象概要】

納入先で台車にペール缶を1段目に4缶、2段目に1缶を載せて運び、台車から2缶降ろしたところで、上段の1缶が落下変形し、キャップ部より液漏れした。

参考写真(絵図)



【事象の原因】

納品場所が若干傾斜しており、2缶を手で取ったところで台車が動き、上段の1缶が落下した。台車のロックを怠った。

【再発防止対策】

傾斜のある場所で作業をする際は、必ずロックをするよう指導した。