

火災・事故防止に資する防災情報提供シート

防災情報の種類：火災,爆発,漏洩,**その他** No. 040810003

件名：フォークリフトからメッシュパレットごと、キャニスタードラムが落下

【事象概要】

メッシュパレットに入っているキャニスタードラムをフォークリフトで車両に積載するときに、バランスが崩れフォークリフトから落下し、メッシュパレットおよびメッシュパレットに入っていたキャニスタードラム4本が変形した。

変形したキャニスタードラム等



参考写真(絵図)

【事象の原因】

フォークリフトの爪の幅が狭くメッシュパレットの差込口の中央よりに偏り、不安定であったが、爪の幅と調整せず、荷役したため、バランスを崩し、落下事故を起こした。

【再発防止対策】

- ① フォークリフトの爪の幅と積載するパレットの差込口の幅を確認し、調整が必要であれば必ず調整をし、安定性を確保する。
- ② フォークリフトにメッシュパレット積載時は結束バンド(写真)で固定し、落下を防止する。
- ③ フォークリフトで貨物を積載して運搬する場合は慎重な運転と操作を励行する。



固定バンド装着