

火災・事故防止に資する防災情報提供シート

防災情報の種類：火災,爆発,漏洩,**その他** No. 040811003

件名：ISOコンテナタンクマンホールなし

【事象概要】

(顧客)荷主手配の輸出予定ISOコンテナタンクに指定の危険物を積み込むため、チェックリストに従い、充填前点検中に上部マンホールカバーの封印を切ってハッチを開けたところ、マンホールそのものが取り外されて無かった。

手配先(荷主)によると海外メーカー工場の点検先から直接搬入し、事業所に入所した。 運送会社は、封印があったために同箇所は点検しなかった。

コンテナは、荷主に積み込み不可を連絡して退所した。(搬入元へ返却と思われる)。

【事象の原因】

海外メーカー検査所での施工ミス
(取り付け忘れ)

参考写真(絵図)

【再発防止対策】

荷主には、状況を説明し再発防止を申し入れた。

荷役手順に従いチェックリストとおりの作業を行えば同様の事例は未然に防ぐことが出来ると考える。

