

火災・事故防止に資する防災情報提供シート

防災情報の種類：火災, 爆発, 漏洩, (その他) No. 040814001

件名：荷卸し時に異物混入

【事象概要】

納入先工場にて、荷降し時にタンクコンテナへフランジを取付け、荷降しを開始した。その際、フランジにはウェスが巻かれていたので、それを取り除いて取り付けた。通常より荷降しに時間が掛かかり、立会者と「おかしいな」と話していたが、全量荷卸しは終了した。後日、納入先工場の立会者がポンプを解体し点検したところ、ウェスが入っていたことが判明した。

ウェスを巻いた状態
(パイプ内にも1枚入っていた)



【事象の原因】

フランジにゴミが入らない様に、フランジの筒の中にもウェスを入れていた。巻いているウェスは外したが、中のウェスを見落とした。作業手順である、パッキンの有無・状態確認を行わなかった。

【再発防止対策】

フランジにキャップをすることとした。

対策後（キャップを常備）

